



S00RX02ERYIL

M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v
odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

spisový znak: MUBR-S 152494/2026 OSŽP/Bo-330
číslo jednací: MUBR 165791/2026
oprávněná úřední osoba: Mgr. Iva Bortlíková
telefon: 519 311 304
e-mail: iva.bortlikova@breclav.eu

Břeclav, dne 14.10.2026

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel dne 27.08.2026 žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podal:

V této žádosti jsou požadovány následující informace:

„...Toto podání se týká skupiny staveb v lokalitě Zahrádkové osady Nad Splavem v k. ú. Břeclav, u nichž stavební úřad ve své odpovědi na mé žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j. MUBR 77952/2025 ze dne 24. 6. 2025, sdělil současně, že:

- *ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby,*
- *stavební úřad v té době nevedl řízení o odstranění stavby,*
- *žádost o dodatečné povolení stavby nebyla podána,*
- *stavební úřad nevedl řízení o dodatečném povolení stavby.*

Podle uvedené odpovědi se jedná o následujících 37 položek / stavebních míst:

1. *parc. č. 5766,*
2. *parc. č. 372/51,*
3. *parc. č. 372/238,*
4. *parc. č. 372/59,*
5. *parc. č. 372/72,*
6. *parc. č. 372/247,*
7. *parc. č. 372/249,*
8. *parc. č. 372/241,*
9. *parc. č. 372/244,*
10. *parc. č. 372/245,*
11. *parc. č. 372/246,*
12. *parc. č. 372/251,*
13. *parc. č. 3750/88,*
14. *parc. č. 373/31,*
15. *parc. č.*
16. *parc. č. 372/248,*
17. *parc. č.*
18. *parc. č.*
19. *parc. č.*
20. *parc. č.*
21. *parc. č.*
22. *parc. č.*
23. *parc. č. st.*
24. *parc. č.*

- 25. parc. č.
- 26. parc. č.
- 27. parc. č.
- 28. parc. č.
- 29. parc. č.
- 30. parc. č.
- 31. parc. č.
- 32. parc. č.
- 33. parc. č.
- 34. parc. č.
- 35. parc. č. st. 4258/1 (v původním označení žádosti JV20250218/4358/1),
- 36. parc. č. st.
- 37. parc. č.

Pokud se po 24. 6. 2025 ukázalo, že některá z uvedených položek označuje tutéž stavbu jako jiná parcela, byla parcela přečíslována, vznikl nový správní spis nebo byla věc jinak administrativně převedena, vztahuje se toto podání i na takto nově označenou či navazující věc týkající se téže stavby.

Dosavadní stav a důvod podání

Stavební úřad v odpovědi č. j. MUBR 77952/2025 u této skupiny staveb výslovně uvedl, že povolení staveb ve spisovně nedohledal, ale současně k 24. 6. 2025 nevedl řízení o jejich odstranění ani řízení o dodatečném povolení.

V téže odpovědi stavební úřad uvedl, že moje opakované podněty k zahájení správních řízení posuzuje podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a že před zahájením řízení z moci úřední je nutno provést kontrolu na místě stavby a ověřit rozhodné skutečnosti. Stavební úřad současně sdělil, že v provádění kontrol průběžně pokračuje.

Od této odpovědi uplynula další doba. Účelem tohoto podání je proto zjistit skutečný aktuální stav každé jednotlivé věci, jaké konkrétní úkony byly od 24. 6. 2025 provedeny a zda již byla zahájena příslušná řízení o odstranění staveb.

III. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve vztahu ke každé jednotlivé stavbě uvedené v čl. I žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících existujících informací:

1. Aktuální stav každé jednotlivé věci

Žádám samostatně u každé stavby sdělit:

- a) zda stavební úřad i v současné době vychází z toho, že ve spisovně nebylo dohledáno povolení stavby,*
- b) zda byla po 24. 6. 2025 dohledána jakákoli listina, kterou stavební úřad považuje za povolení, souhlas, rozhodnutí nebo jiný právní titul opravňující existenci stavby; pokud ano, žádám o její identifikaci datem a číslem jednacím a o její kopii,*
- c) zda bylo po 24. 6. 2025 zahájeno řízení o odstranění stavby; pokud ano, žádám uvést datum zahájení, spisovou značku, číslo jednacím oznámení o zahájení a aktuální stav řízení,*
- d) zda byla po 24. 6. 2025 podána žádost o dodatečné povolení stavby; pokud ano, kdy, pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno a v jakém je aktuálním stavu,*
- e) zda byla stavba v mezidobí odstraněna, přestavěna nebo jinak změněna tak, že stavební úřad věc již nepovažuje za důvod k vedení řízení o odstranění; pokud ano, žádám o označení existujícího dokumentu nebo úředního záznamu, z něhož tato skutečnost vyplývá, a o jeho kopii.*

2. Kontroly a další úkony provedené od 24. 6. 2025

U každé jednotlivé stavby žádám sdělit:

- zda byla po 24. 6. 2025 provedena kontrola podle kontrolního řádu, kontrolní prohlídka,*
- místní šetření nebo jiný úkon na místě,*
- datum každého takového úkonu,*
- číslo jednacím příslušného protokolu, záznamu nebo jiné písemnosti,*
- stručný výsledek úkonu,*

- a žádám o kopii existujícího protokolu, úředního záznamu nebo jiné písemnosti zachycující výsledek.

3. Poslední provedený úkon

U každé jednotlivé stavby žádám uvést:

- datum posledního úředního nebo procesního úkonu,
- stručný popis tohoto úkonu,
- číslo jednací příslušné písemnosti,
- oprávněnou úřední osobu, která úkon provedla.

4. Přehled úkonů od 1. 11. 2025

Žádám o chronologický přehled všech úkonů učiněných od 1. 11. 2025 do dne vyřízení této žádosti ve vztahu ke každé z uvedených staveb, obsahující alespoň datum úkonu, druh úkonu, číslo jednací, označení osoby, která úkon provedla, a stručný údaj o výsledku.

Pokud stavební úřad vede k jednotlivým věcem soupis spisu, spisovou kartu, přehled kontrol nebo jiný již existující dokument obsahující tyto informace, žádám namísto jejich nového zpracování o poskytnutí kopie tohoto existujícího dokumentu.

5. Stav vyřízení mých podnětů podle § 42 správního řádu

Stavební úřad v odpovědi č. j. MUBR 77952/2025 uvedl, že moje opakované podněty posoudil jako podněty podle § 42 správního řádu a že v daných věcech nadále koná.

Žádám proto u každé jednotlivé stavby sdělit:

- a) jak byl příslušný podnět po 24. 6. 2025 vyřízen,
- b) zda stavební úřad shledal důvody k zahájení řízení z moci úřední,
- c) pokud řízení nebylo zahájeno, zda existuje úřední záznam, protokol, sdělení, právní posouzení nebo jiná písemnost zachycující výsledek prověření a důvod dalšího postupu; pokud ano, žádám o její kopii,
- d) zda a kdy mi stavební úřad o výsledku vyřízení příslušného podnětu zaslal informaci podle § 42 správního řádu.

6. Pokyny a opatření Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žádám u každé jednotlivé stavby sdělit, zda Krajský úřad Jihomoravského kraje od 24. 6. 2025 vydal ve vztahu k jejímu prověřování, případné nečinnosti nebo k následně zahájenému řízení jakýkoli pokyn, opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn.

Pokud ano, žádám o:

- označení dokumentu datem a číslem jednacím,
- jeho kopii,
- sdělení, jak stavební úřad uložený pokyn splnil,
- datum konkrétního úkonu provedeného na jeho základě,
- a kopii případné zprávy, kterou stavební úřad o splnění pokynu zaslal Krajskému úřadu.

7. Oprávněná úřední osoba – současné přidělení jednotlivých věcí

Žádám sdělit, která konkrétní oprávněná úřední osoba v současné době vyřizuje nebo prověřuje každou z výše uvedených věcí.

U každé stavby žádám zejména uvést:

- komu je věc nyní přidělena,
- zda ji nadále vyřizuje Ing. Anna Vad'urová nebo jiná osoba,
- kdy případně došlo ke změně přidělení,
- zda o změně existuje záznam, rozvrh práce, předávací protokol, evidence spisu či jiný dokument, a pokud ano, žádám o jeho kopii v části týkající se těchto věcí....“

Stavební úřad sděluje následující:

Parc. č. 5766

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 26.03.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 01.06.2026, č.j. MUBR 55792/2026, sp. zn. MUBR-S 31565/2026 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Protokol o provedené kontrole ze dne 01.06.2026, č.j. MUBR 55792/2026, sp. zn. MUBR-S 31565/2026 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- oznámení o zahájení kontroly ze dne 10.03.2026, č.j. MUBR 31565/2026, sp. zn. MUBR - S 31565/2026 OSŽP/Ph-330
- protokol o provedené kontrole ze dne 01.06.2026, č.j. MUBR 55792/2026, sp. zn. MUBR - S 31565/2026 OSŽP/Ph-330

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 26.03.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 01.06.2026, č.j. MUBR 55792/2026, sp. zn. MUBR-S 31565/2026 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neneviduje ke dni poskytnutí informace pokyn, opatření proti nečinnosti, výzvu či jiné sdělení od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č. 372/51

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č. 372/238

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby

- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č. 372/59

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č. 372/72

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) při kontrole bylo předloženo povolení ze dne 24.08.1983, č. j. výst. 073/02/83/Vr – stavba, která se nachází nyní v terénu **neodpovídá** předloženému povolení
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Po datu 01.11.2025 nenevidujeme v řízení další úkony.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 21.10.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neneviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/247**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) při kontrole bylo předloženo povolení č. j. Výst. 407/02/83/Vr ze dne 16.05.1983 – stavba, která se nachází nyní v terénu **neodpovídá** povolení
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Po datu 01.11.2025 neevidujeme v řízení další úkony.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 21.10.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/249**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169289/2026, sp. zn. MUBR-S 79603/2025 OSŽP/Va-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169289/2026, sp. zn. MUBR-S 79603/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169289/2026, sp. zn. MUBR-S 79603/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169289/2026, sp. zn. MUBR-S 79603/2025 OSŽP/Va-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/241**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) při kontrole bylo předloženo Dodatečné povolení stavby ze dne 20.04.1989, č.j. Výst. L082/02/39 – viz příloha
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Viz Ad 3.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/244**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) při kontrole byl předložen Souhlas č. j. Výst. 376/02/83-332/Vr ze dne 11.05.1983 – viz příloha
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Viz ad 3.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/245

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Viz ad. 3.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/246

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 3.

Kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025 byl poslední provedený úkon. Kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena.

Ad 4.

Viz ad 3.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 27.11.2025, kontrola nebyla ke dni poskytnutí informace dokončena. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 372/251

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169164/2026, sp. zn. MUBR-S 79360/2025 OSŽP/Va-330 – viz příloha.

Ad 3.

Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169164/2026, sp. zn. MUBR-S 79360/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, č.j. MUBR 169164/2026, sp. zn. MUBR-S 79360/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 29.07.2026 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026, MUBR 169164/2026, sp. zn. MUBR-S 79360/2025 OSŽP/Va-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo zahájeno ke dni poskytnutí informace.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání spisu došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č. 3750/88**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) dne 29.12.2025 byla podána žádost o dodatečné povolení stavby
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 01.12.2025, č.j. MUBR 147385/2025, sp. zn. MUBR-S 118997/2025 OSŽP/Va-330. – viz příloha

Ad 3.

Protokol o provedené kontrole ze dne 01.12.2025, č.j. MUBR 147385/2025, sp. zn. MUBR-S 118997/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 01.12.2025, MUBR 147385/2025, sp. zn. MUBR-S 118997/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 21.10.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 01.12.2025, MUBR 147385/2025, sp. zn. MUBR-S 118997/2025 OSŽP/Va-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č. 373/31**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 26.03.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 17.06.2026 č.j. MUBR 87295/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330. – viz příloha

Ad 3.

Protokol o provedené kontrole ze dne 17.06.2026, č.j. MUBR 87295/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 10.03.2026, č.j. MUBR 31433/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.
- Úřední záznam – změna vlastníků ze dne 01.06.2026, č.j. MUBR 76665/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.
- Sdělení – výzva k podání vysvětlení ze dne 02.06.2026, č.j. MUBR 77751/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.
- Úřední záznam – prohlášení vlastníka ze dne 17.06.2026, č.j. MUBR 87243/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.
- Protokol o provedené kontrole ze dne 17.06.2026, č.j. MUBR 87295/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 26.03.2026 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 17.06.2026, č.j. MUBR 87295/2026, sp. zn. MUBR-S 31433/2026 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Provéřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu bylo dohledáno povolení stavby
- b) Souhlas k umístění zahradní boudy č. j. výst. 406/02/83/332/Vr ze dne 16.08.1983 – viz příloha
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána

- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 23.09.2026, č.j. MUBR 172900/2026, sp. zn. MUBR-S 79604/2025 OSŽP/Va-330. – viz příloha

Ad 3.

Protokol o provedené kontrole ze dne 23.09.2026, č.j. MUBR 172900/2026, sp. zn. MUBR-S 79604/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 23.09.2026, č.j. MUBR 172900/2026, sp. zn. MUBR-S 79604/2025 OSŽP/Va-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 29.07.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 23.09.2026, č.j. MUBR 172900/2026, sp. zn. MUBR-S 79604/2025 OSŽP/Va-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu. K předání spisu došlo dne 30.06.2026 interním systémem, o kterém se nevede žádný záznam.

Parc. č.

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č.

Dne 10. 06. 2026 byl sepsán úřední záznam o nahlížení do spisu, který se týká rovněž výše uvedeného pozemku. Úřední záznam byl sepsán pod č. j. MUBR 82901/2026, sp. zn. MUBR-S 191314/2020 OSŽP/Va-330. V rámci nahlížení do spisu Vám jako účastníku řízení bylo dne 10.06.2026 v době od 10:30 do 11:15 umožněno do spisu nahlédnout a pořídit si z jeho obsahu kopie prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Veškeré informace týkající se uvedeného pozemku, které byly v daném okamžiku součástí spisu, jste tak získal při nahlížení do spisu. Od uvedeného nahlížení nebyly ve věci učiněny žádné další úkony ani nedošlo k dalšímu procesnímu postupu.

Spisový materiál se v současné době nachází na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, a to z důvodu Vámi uplatněné námitky podjatosti.

V případě dalšího postupu ve věci budete o příslušných skutečnostech a úkonech řádně informován jakožto účastník řízení.

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly pozemku parc. č. st. . Informace ohledně tohoto pozemku včetně příloh Vám byla poskytnuta dne 14.09.2026. Tato poskytnutá informace se týká i výše uvedeného pozemku. Informace byla poskytnuta dne 14.09.2026 pod č.j. MUBR 156137/2026, sp. zn. MUBR-S 152500/2026 OSŽP/Bo-330.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 01.10.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 05.10.2026, č.j. MUBR 184116/2026, sp. zn. MUBR-S 141136/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 01.10.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 05.10.2026, č.j. MUBR 184116/2026, sp. zn. MUBR-S 141136/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 08.09.2026, č.j. MUBR 154414/2026, sp. zn. MUBR-S 141136/2025 OSŽP/Ph-330
- Protokol o provedené kontrole ze dne 05.10.2026, č.j. MUBR 184116/2026, sp. zn. MUBR-S 141136/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 01.10.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 05.10.2026, č.j. MUBR 184116/2026, sp. zn. MUBR-S 141136/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly pozemku parc. č. st. . Informace ohledně tohoto pozemku včetně příloh Vám byla poskytnuta dne 14.09.2026. Tato poskytnutá informace se týká i výše uvedeného pozemku. Informace byla poskytnuta dne 14.09.2026 pod č.j. MUBR 156137/2026, sp. zn. MUBR-S 152500/2026 OSŽP/Bo-330. Poskytnutá informace Vám byla doručena dne 14.09.2026 datovou schránkou.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 30.07.2025, č.j. MUBR 95855/2025, sp. zn. MUBR-S 78347/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 30.07.2025, č.j. MUBR 95855/2025, sp. zn. MUBR-S 78347/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

Po datu 01.11.2025 neevidujeme žádné úkony.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 29.07.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 30.07.2025, č.j. MUBR 95855/2025, sp. zn. MUBR-S 78347/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informací zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č. st.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) na kontrole bylo předloženo kolaudační rozhodnutí č. j. výst. 1980/02-329/Be, stavba zahradní chatky je zapsána v katastru nemovitostí (stavební úřad nedisponuje kopií kolaudačního rozhodnutí)
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026 č.j. MUBR 20480/2025, sp. zn. MUBR-S 141524/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026 č.j. MUBR 20480/2025, sp. zn. MUBR-S 141524/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 07.11.2025, č.j. MUBR 141524/2025, sp. zn. MUBR-S 141524/2025 OSŽP/Ph-330

- Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026, č.j. MUBR 20480/2025, sp. zn. MUBR-S 141524/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026 č.j. MUBR 20480/2025, sp. zn. MUBR-S 141524/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informací zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 26.03.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 02.06.2026, č.j. MUBR 77025/2026, sp. zn. MUBR-S 31417/2026 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 26.03.2026, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 02.06.2026, č.j. MUBR 77025/2026, sp. zn. MUBR-S 31417/2026 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 10.03.2026, č.j. MUBR 31417/2026, sp. zn. MUBR-S 31417/2026 OSŽP/Ph-330
- Protokol o provedené kontrole ze dne 02.06.2026, č.j. MUBR 77025/2026, sp. zn. MUBR-S 31417/2026 OSŽP/Ph-330.
- Námitka proti kontrolnímu zjištění ze dne 15.06.2026, evidovaná pod č.j. MUBR 76516/2026
- Zpětvzetí námítky v plném rozsahu ze dne 19.06.2026, evidované pod č.j. MUBR 90464/2026

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 29.07.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 02.06.2026, č.j. MUBR 77025/2026, sp. zn. MUBR-S 31417/2026 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026, č.j. MUBR 20153/2026, sp. zn. MUBR-S 140557/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 27.11.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026, č.j. MUBR 20153/2026, sp. zn. MUBR-S 140557/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 07.11.2025, č.j. MUBR 140557/2025, sp. zn. MUBR-S 140557/2025 OSŽP/Ph-330
- Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026, č.j. MUBR 20153/2026, sp. zn. MUBR-S 140557/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 27.11.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026, MUBR 20153/2026, sp. zn. MUBR-S 140557/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informací zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neneviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly pozemku parc. č. 373/31 – viz výše

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly pozemku parc. č. 5766 – viz výše

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.11.2025, č.j. MUBR 146818/2025, sp. zn. MUBR-S 119117/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.11.2025, č.j. MUBR 146818/2025, sp. zn. MUBR-S 119117/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 21.11.2025, č.j. MUBR 146818/2025, sp. zn. MUBR-S 119117/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 21.10.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 21.11.2025, č.j. MUBR 146818/2025, sp. zn. MUBR-S 119117/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informací zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 25.11.2025, č.j. MUBR 146428/2025, sp. zn. MUBR-S 119039/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 21.10.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 25.11.2025, č.j. MUBR 146428/2025, sp. zn. MUBR-S 119039/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

Protokol o provedené kontrole ze dne 25.11.2025, č.j. MUBR 146428/2025, sp. zn. MUBR-S 119039/2025 OSŽP/Ph-330

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 21.10.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 25.11.2025, č.j. 146428/2025, sp. zn. MUBR-S 119039/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neeviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly u pozemku parc. č. – viz výše.

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly u pozemku parc. č. 3750/88 – viz výše

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly u pozemku parc. č. 3750/88 – viz výše

Parc. č.

Pozemek byl součástí kontroly u pozemku parc. č. 3750/88 – viz výše

Parc. č.**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 29.07.2025, č.j. MUBR 95585/2025, sp. zn. MUBR-S 78315/2025 OSŽP/Ph-330 – viz příloha.

Ad 3.

Byla provedena kontrola podle kontrolního řádu dne 29.07.2025, ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 29.07.2025, č.j. MUBR 95585/2025, sp. zn. MUBR-S 78315/2025 OSŽP/Ph-330.

Ad 4.

Po datu 01.11.2025 nenevidujeme žádné úkony.

Ad 5.

Byla provedena kontrola dle kontrolního řádu dne 29.07.2025 ze které byl sepsán Protokol o provedené kontrole ze dne 29.07.2025, č.j. MUBR 95585/2025, sp. zn. MUBR-S 78315/2025 OSŽP/Ph-330. Řízení o nařízení odstranění stavby nebylo ke dni poskytnutí informace zahájeno.

Ad 6.

Stavební úřad neneviduje na výše uvedený pozemek pokyn či opatření proti nečinnosti, výzvu, sdělení nebo jiný procesní pokyn od Krajského úřadu.

Ad 7.

Spis ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informace vede Jiří Pihar, referent stavebního úřadu.

Parc. č. st. 4258/1**Ad 1.**

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neneviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neneviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu.

Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č. st.

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Parc. č.

Ad 1.

- a) ve spisovně stavebního úřadu nebylo dohledáno povolení stavby
- b) stavební úřad takový dokument neeviduje
- c) ke dni poskytnutí informace nebylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby
- d) ke dni poskytnutí informace žádost o dodatečné povolení nebyla podána
- e) stavební úřad neeviduje informace o odstranění, přestavění či jiné změny předmětné stavby

Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Stavební úřad požadovanými informacemi nedisponuje, neboť ke dni poskytnutí informace nebylo v dané věci zahájeno žádné řízení ani učiněny jiné úkony ze strany stavebního úřadu. Prověřování jednotlivých podnětů a případné zahajování kontrol probíhá průběžně, s přihlédnutím k aktuálním pracovním a personálním kapacitám stavebního úřadu.

Mgr. Iva Bortlíková
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

- 1. Parc. č. 5766 - Protokol o provedené kontrole ze dne 01.06.2026
- 7. Parc. č. 372_249 - protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026
- 8. Parc. č. 372_241 - Dodatečné povolení stavby ze dne 20.04.1989, č.j. Výst. č.j. Výst. L0820239
- 9. Parc. č. 372_244 - souhlas k umístění zahradní boudy
- 12. Parc. č. 372_251 - Protokol o provedené kontrole ze dne 21.09.2026
- 13. Parc. č. 3750_88 - Protokol o provedené kontrole ze dne 01.12.2025
- 14. Parc. č. 373_31 - Protokol o provedené kontrole ze dne 17.06.2026
- 16. parc. č. 372_248 - Protokol o provedené kontrole ze dne 23.09.2026
- 16. parc. č. 372_248 - souhlas s umístěním č.j. výst-406_02_83-332_Vr
- 20. Parc. č. - protokol o provedené kontrole ze dne 05.10.2026
- 22. Parc. č. - Protokol o provedené kontrole ze dne 30.07.2025
- 23. Parc. č. st. - Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026
- 24. Parc. č. - protokol o provedené kontrole ze dne 02.06.2026
- 25. Parc. č. - Protokol o provedené kontrole ze dne 24.02.2026
- 28. Parc. č. - Protokol o provedené kontrole ze dne 21.11.2025
- 29. Parc. č. - protokol o provedené kontrole ze dne 25.11.2025
- 34. Parc. č. - Protokol o provedené kontrole ze dne 29.07.2025

Obdrží:
účastníci (dodejky)