

V Břeclavi dne 28.1. 2011

Mateřská škola  
Ředitelka školy  
Osvobození 47/1  
691 41 Břeclav 4

Dobrý den,

zasílám Vám vyjádření ke stavu plynové kotelny v MŠ Osvobození 47, Břeclav 4. Současný stav kotelny je nevyhovující, ke stavu kotelny jsem se již vyjadřoval ve své zprávě ze dne 19.3. 2009, která byla předána na Městský úřad, odbor školství. Je nutno provést výměnu plynových kotlů a řídicí regulace, nově expanzního zařízení u kterého došlo dlouhodobým provozem k poškození vnitřní membrány a zařízení je nefunkční. Oprava expanzního zařízení přijde cca na 11 000,-Kč bez DPH. Kotelna se dále musí vybavit zařízením pro sledování úniku plynu v prostoru z důvodu bezpečnosti. Je nutno podotknout, že pokud nedojde k modernizaci části kotelny, budou opravy z pohledu finanční náročnosti narůstat. Upozorňuji, že pokud by došlo k zateplení objektu je nutno radiátory osadit termostatickými ventily a hlavicemi jinak je nemožné prakticky vytápět objekt dle venkovní teploty.

S pozdravem

Vladimír Dlouhý  
vedoucí provozu

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 5827  
(20110128)

The message was checked by ESET Mail Security.  
<http://www.eset.com>

31.1.2011